


# МКОУ Тутурская СОШ

<b>УТВЕРЖДЕНО</b>  Председатель профсоюзного комитета /Л.С.Дулова / протокол соб. № 01 от 23 августа 2022 г.	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> приказом № 92-одб-00023 от 23 августа 2022 г. Директор школы  М Спиридонова Тутурская 2022 г. школа МП
---	--

## ИОТ № 12 ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на дерево фуговальном станке

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе на дерево фуговальном станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на дерево фуговальном станке учащиеся не допускаются.
- 1.2. Опасные производственные факторы:
  - движущиеся части станиц;
  - травмирование рук при работе без колодок и толкателей;
  - работа без защитного ограждения приводных ремней;
  - работа с неправильно установленными ножами;
  - отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;
  - неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
- 1.3. При работе на дерево фуговальном станке используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
- 1.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 1.5. После работы на дерево фуговальном станке принять душ и вымыть руки с мылом

### 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
- 2.2. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.
- 2.3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом
- 2.4. Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка.
- 2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- 3.1. Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки.
- 3.2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками и толкателями.
- 3.3. Не прижимать деталь рукой, а использовать прижимное приспособление.
- 3.4. При обработке деталей с длиной, превышающей длину рабочего станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами
- 3.5. Не удалять стружку на работающем станке.
- 3.6. Материалы и детали складировать аккуратно, в определенном месте так, чтобы они не мешали работе.

- 3.7. При работе на комбинированном станке не работать одновременно на фуговальной и циркульной частях станка
- 3.8. Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще продолжающий вращаться вал.
- 3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**

- 4.1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.
- 4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым, порошковым огнетушителем или песком.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.**

- 5.1. Выключить станок, и после его установки удалить с него стружку с помощью щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
- 5.2. Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
- 5.3. Снять спецодежду, принять душ и вымыть руки с мылом.

#### **СОГЛАСОВАНО**

Заместитель директора по ОТ и ТБ Медведев Ю.Н. / Ю.Н. Медведева /  
Дата 23.08.2012 г.

С инструкцией по охране труда ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

С инструкцией ознакомлен(а) Евсеев А.В 23.08.2012 г.

С инструкцией ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г

С инструкцией ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г